



5508

MANCHON DE RÉPARATION POUR CLOCHE DE TUYAU

UTILISATION:

Les manchons de réparation série **5508** sont utilisés pour réparer efficacement des fuites des joints de cloche des tuyaux en fonte ductile ou fonte coulée.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES:

Corps :	Fonte Ductile (ASTM A536)
Joints d'étanchéité :	Caoutchouc nitrile (NBR)
Revêtement :	Époxyde
Fixations :	Acier HSLA (ASTM A325 et A563)



POUR COMMANDER:

Déterminer le numéro de produit (**5508, etc.**) et commander la dimension nominale requise, et utiliser de code de commander approprié comme dans l'exemple ci-dessous.

Pour des tuyaux de fonte ductile 8 po (9.05 po D.E.), le code de commande est le suivant :

5508	x	8 po	c.-à-d.	5508	x	8
numéro		grandeur				
de		nominal				
produit						

i.e. **5508 - 8**

Dimension Nominal du Tuyau	POIDS		Plage D'Utilisation
	LBS	KG	
4"	25	11	4.80" - 5.00"
6"	32	15	6.90" - 7.10"
8"	37	17	9.05" - 9.30"
10"	45	20	11.10" - 11.40"
12"	69	31	13.20" - 13.50"
16"	103	47	17.40" - 17.80"
24"	157	71	25.80" - 26.32"

Note : Contacter Robar pour des grandeurs non indiquées

ROBAR INDUSTRIES LTD. - BRITISH COLUMBIA

Phone: (604) 591 - 8811
Toll Free: (800) 663 - 6553
Fax: (604) 591 - 5288

LES PRODUITS INDUSTRIELS ROBAR INC. - QUEBEC

Phone: (450) 641 - 9525
Toll Free: (800) 315 - 9525
Fax: (450) 641 - 4894

Website: www.robarindustries.com / E-mail: waterworks@robarindustries.com